



Decreto n. 73

Oggetto: Fornitura di parti di ricambio e ripristino del corretto funzionamento del faro di allineamento PEL6 presso il bacino di evoluzione del Porto Canale di Cagliari

Il Presidente:

- VISTA** la Legge n.84 del 28.01.1994 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.M. n. 369 del 17.07.2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il D.lgs. n.169 del 04/08/2016 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge n.84 del 28/01/1994;
- VISTA** la nota del 08.10.2018 (prot. n. 18634) con la quale il Corpo dei Piloti del Porto di Cagliari ha segnalato il malfunzionamento del faro di allineamento del bacino di evoluzione del Porto Canale di Cagliari;
- VISTA** la nota del 09.11.2018 (prot. n. 20908) con la quale la Capitaneria di Porto di Cagliari ha segnalato l'avaria del suddetto faro di allineamento;
- TENUTO CONTO** che il corretto funzionamento del suddetto faro di allineamento è fondamentale ai fini dell'accesso in sicurezza delle navi alle banchine del Porto Canale;
- CONSIDERATO** che da indagini di mercato è risultato che la Ditta SAITEL Telecomunicazioni, peraltro già fornitrice di altri ricambi, è l'unica ditta in Italia che provvede all'acquisto dei ricambi per il faro di allineamento dalla Ditta neozelandese Vega Industries Limited che fornisce detta componentistica relativamente alla tipologia di faro (PEL6) installata nel Porto di Cagliari;
- TENUTO CONTO** che nell'albo fornitori dell'Ente, stante la particolare specialistica attività, non è presente un apposta categoria;
- CONSIDERATO** che in data 13.01.2018 è intervenuto, su richiesta dell'Ente, un tecnico specializzato della Ditta SAITEL che ha constatato alcune criticità nel funzionamento del faro, comunicando che per la loro risoluzione è necessario sostituire diversi componenti;
- TENUTO CONTO** che la suddetta Ditta ha offerto (prot. n. 1494 del 23.01.2019), per la fornitura delle parti di ricambio e il ripristino del faro, l'importo di € 17.960,00;



VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, che consente alle stazioni appaltanti di procedere all'affidamento diretto di lavori, di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTI gli articoli 8 e 12 della Legge 84/1994;

DECRETA

di affidare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, la fornitura di parti di ricambio e ripristino del corretto funzionamento del faro di allineamento PEL6 presso il bacino di evoluzione del Porto Canale di Cagliari, alla Ditta SAITEL Telecomunicazioni per un importo di € 17.960,00 più IVA (22%) per complessivi € 21.911,20.

La relativa spesa graverà sul Capitolo U121/30 (articolo U.1.03.02.09.004BC) del bilancio di previsione dell'anno 2019.

Cagliari, 04.03.2019

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia 

Per la copertura finanziaria

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Dott.ssa M. Valeria Serra 

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel 

Il Presidente dell'Autorità di Sistema

Portuale del Mare di Sardegna

Prof. Massimo Deiana 

Atto redatto da:

Ing. Stefano Sidi 